Schadensbild

Starter überlastet / Anker, Feldwicklung, Magnetschalterspule thermisch überlastet

Ursache:

- Starter wurde über Klemme 50 am Magnetschalter zu lange angesteuert

Artikel-, Teile-, Original- und Bestellnummern dienen nur Referenzzwecken. - OE numbers are used for reference purposes only.

EUROTEC Deutschland GmbH
David Röntgen Str. 13
D - 48703 Stadtlohn
Ust.-Id. Nr. DE 813500966

Fon: +49 - (0) 25 63 - 96 999 - 0
Fax: +49 - (0) 25 63 - 96 999 - 15
info@eurotec-deutschland.de
www.eurotec-deutschland.de

VR Bank Westmünsterland eG
IBAN: DE 96 4286 1387 3537 394000
BIC: GENO DE M1 BOB

Sparkasse Westmünsterland
IBAN: DE 62 4015 4530 0000 044917
BIC: WELA DE 3 WXXX

Handelsregister: HRB 3430
Amtsgericht Coesfeld
Steuer-Nr.: 301/5813/0805

Geschäftsführer:
Dieter Terschluse
Egbert Martin